

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 11 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

**Kiểm tra, đề xuất phương án khắc phục các công trình xây dựng
bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại trường THCS Hoàng Quế**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2616/UBND-GTCN&XD ngày 10/9/2024 về việc kiểm tra, đề xuất phương án khắc phục các công trình xây dựng cơ bản bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Ngày 12/9/2024, Hiệu trưởng chủ trì tổ công tác nhằm khảo sát hiện trạng để hỗ trợ kiểm đếm, thống kê thiệt hại các công trình trụ sở trên địa bàn; đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa đối với công trình, cơ sở vật chất của trường THCS Hoàng Quế Nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN

1. Đại diện trường THCS Hoàng Quế:

- Bà Đinh Thị Ngọc Dung Chức vụ: Hiệu trưởng
- Bà Lê Thị Thúy Hương Chức vụ: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC
- Bà Ngô Thị Thành Chức vụ: Kế toán

2. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Hoàng Quế

- Ông Phạm Văn Chung Chức vụ: Chủ tịch
- Ông Ngô Thanh Minh Chức vụ: Phó chủ tịch

3. Đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Hoàng Quế

- Bà Ngô Thị Lan Chức vụ: Trưởng hội CMHS
- Bà Nguyễn Thị Nhã Chức vụ: Phó ban đại diện CMHS

B. NỘI DUNG

I. Nội dung làm việc: Khảo sát hiện trạng để hỗ trợ kiểm đếm, thống kê thiệt hại các công trình, cơ sở vật chất trên địa bàn; đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa đối với công trình, cơ sở vật chất của trường THCS Hoàng Quế

1. Thông tin chung công trình xây dựng

1.1. Thông tin chung về công trình xây dựng:

- Tên công trình, dự án (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án): Công Trình Trường THCS Hoàng Quế Phường Hoàng Quế Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh- Hạng mục nhà hiệu bộ + hạng mục.

*** Nhà hiệu bộ**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2021
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 4.660.364.880đ

***Phòng học 2 tầng học sinh**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2004

- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 380.952.440đ

***Phòng học chức năng**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2010
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 456.032.440đ

***Sân khấu**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2021
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 122.500.000đ

***Mái che chất liệu nhựa thông minh khu rửa tay học sinh**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2023
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 15.835.500đ

***Nhà xe học sinh**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2019
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 31.488.734đ

***Tường rào**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2012
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 0đ

*** Bể bơi học sinh**

- Địa điểm: Trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: năm 2016
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 52.754.000đ

1.2. Thông tin về thiệt hại công trình:

- Địa điểm: Tại trường THCS Hoàng Quế
- Nguyên nhân: Do bão số 3(Yagi) gây ra
- Thời điểm: Ngày 07/9/2024

2. Báo cáo thiệt hại của đơn vị sử dụng, quản lý tài sản

2.1. Thiệt hại về người: Không

2.2. Thiệt hại về công trình xây dựng (bao gồm cả các thiết bị xây dựng gắn với công trình).

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (1): Khu nhà mới xây năm 2021 Gồm nhà hiệu bộ 09 phòng; Phòng học: 03); Toàn bộ mái làm bằng tôn bị tốc và bay khỏi mái rơi xuống sân trường bị hỏng.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (2): Khu vực sân khấu: Vỡ meca trần và hệ thống điện bị hỏng.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (3): Khu lớp học của dãy nhà 2 tầng học sinh Hệ thống kính cửa sổ các lớp học bị vỡ (25) bộ

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (4): Khu phòng học chức năng Phòng tin học gãy hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính, 02 cửa gỗ; Phòng ngoại ngữ vỡ hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính và 01 cánh cửa sổ bằng gỗ.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (5): Mái ngói khu hành lang dãy nhà 2 tầng học sinh nổi sang khu phòng học chức năng Ngói bị bay tốc và vỡ (35m2)

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (6): Khu vực rửa tay, vệ sinh học sinh mái nhựa thông minh bị hỏng hoàn toàn, mái tôn hỏng 50%

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (7): Hệ thống ống thoát nước, dây điện Ống thoát nước từ trên mái dây nhà 2 tầng học sinh bị dập vỡ, dây điện từ đầu cột chính từ cổng trường vào các dây nhà bị đứt và hỏng.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (8): Bể bơi lắp ghép (01) Sập, hỏng toàn bộ

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (9): Khu vực tường rào Bị vỡ (10m dài)

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (10): Nhà xe học sinh xe học sinh sập hỏng 01 gian

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (11): Hệ thống bảng biểu tuyên truyền, biển trường hỏng toàn bộ

2.3. Thiệt hại về tài sản là các thiết bị văn phòng, đồ rời (bàn, ghế, tủ...) và các thiết bị, tài sản khác (nếu có).

- Tên thiết bị, mô tả thiệt hại (1): Không

- Tên thiết bị, mô tả thiệt hại (2): Không

2.4. Các hạng mục, nội dung khác (nếu có).

Gãy đổ các cây xanh trong nhà trường:

- Cây Bằng Lăng, cây Hoa Sữa, cây Phượng, Cây Sầu (tổng 17 cây) và 20 cây keo. (Nhà trường đã thu dọn những gãy đổ và trồng lại những cây bị bật gốc).

II. Kết quả kiểm tra hiện trạng và ý kiến của đoàn công tác

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hiện trạng công trình bị thiệt hại của Trường THCS Hoàng Quế. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá về thiệt hại công trình theo báo cáo:

TT	Nội dung đề xuất	Hiện trạng tài sản	Phương án đề xuất
1	Nhà hiệu bộ	Nhà hiệu bộ: 09 phòng làm việc; 03 phòng học); Toàn bộ mái làm bằng tôn bị tốc và bay khỏi mái rơi xuống sân trường bị hỏng.	Đầu tư mới
2	Téc nước Inoc	Téc nước 2000L nằm (Inoc) tại khu nhà hiệu bộ bị tốc và bay khỏi mái nhà rơi xuống sân bị bẹp hỏng.	Đầu tư mới
3	Phòng học 2 tầng học sinh	Hệ thống kính cửa sổ các lớp học bị vỡ (25) bộ	Thay mới những cửa bị hỏng
4	Phòng học chức năng	Phòng tin học gãy hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính, 02 cửa gỗ; Phòng ngoại ngữ vỡ hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính và 01 cánh cửa sổ bằng gỗ.	Thay mới những cửa bị hỏng
5	Mái ngói khu hành lang dây nhà 2 tầng học sinh nối sang khu phòng học chức năng	Ngói bị bay tốc và vỡ (35m2)	Lợp mới lại các chỗ bị hỏng vỡ
6	Khu vực sân khấu	Vỡ meca trần và hệ thống điện bị hỏng.	Sửa chữa lại meca trần, hệ thống điện.
7	Mái che khu vực rửa tay, vệ sinh học sinh (chất liệu bằng nhựa thông minh, tôn)	Mái nhựa thông minh bị hỏng hoàn toàn, mái tôn hỏng 50%	Thay mái nhựa mới và sửa chữa mái tôn

8	Hệ thống ống thoát nước, đường điện, internet	Ống thoát nước từ trên mái dây nhà 2 tầng học sinh bị đập vỡ, dây điện, internet từ đầu cột chính từ cổng trường vào các dây nhà bị đứt và hỏng.	Thay ống thoát nước bị đập vỡ và sửa chữa bổ sung thiết bị điện, đường điện, internet bị hỏng.
9	Nhà xe học sinh (bằng tôn)	Nhà xe học sinh sập hỏng 01 gian	Làm mới lại 01 gian nhà xe.
10	Tường bao phía gần cổng trường bị cây đổ vào làm sập tường.	Bị vỡ (10m dài)	Dọn dẹp tường bị đổ vỡ và xây lại chỗ đã bị đổ.
11	Hệ thống bảng biểu tuyên truyền, biển trường, bảng tin...	Hỏng toàn bộ	Làm mới lại
12	Bể bơi lắp ghép (01)	Sập, hỏng toàn bộ	Sửa chữa
13	Hệ thống cây xanh nhà trường	Bật gốc, gãy đổ	Cắt, dọn cây cảnh và khắc phục trồng lại một số cây

2. Các nội dung ý kiến khác của tổ công tác: Đề nghị nhà trường tiếp tục công tác vệ sinh trường lớp, kiểm tra lại CSVC nhà trường.

III. Nội dung thống nhất đề xuất UBND thị xã:

Qua ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, tổ khảo sát hiện trạng thống nhất báo cáo, đề xuất UBND thị xã một số nội dung sau:

1. Thống nhất về báo cáo thiệt hại và sơ bộ các hạng mục công trình thiệt hại cần cải tạo sửa chữa để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi).

Đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục thiệt hại để đảm bảo triển khai các hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Dự kiến phương án triển khai, nguồn vốn, đơn vị thực hiện nhằm khắc phục thiệt hại:

2.1. Đối với các công trình xây dựng cơ bản (bao gồm cả thiết bị xây dựng gắn với công trình):

STT	Hạng mục, công trình bị hư hỏng	Thực trạng CSVC bị hư hỏng	Đề xuất phương án đề xuất cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới hạng mục, công trình	Dự kiến kinh phí thực hiện (triệu đồng)
TỔNG				957
1	Nhà hiệu bộ	Nhà hiệu bộ: 09 phòng làm việc; 03 Phòng học; Toàn bộ mái làm bằng tôn bị tốc và bay khỏi mái rơi xuống sân trường bị hỏng.	Đầu tư mới	276,5
2	Téc nước Inoc	Téc nước 2000L nằm (Inoc) tại khu nhà hiệu bộ bị tốc và	Đầu tư mới	8,5

		bay khỏi mái nhà rơi xuống sân bị bẹp hỏng.		
3	Phòng học 2 tầng học sinh	Hệ thống kính cửa sổ các lớp học bị vỡ (25) bộ	Thay mới những cửa bị hỏng	35
4	Phòng học chức năng	Phòng tin học gãy hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính, 02 cửa gỗ; Phòng ngoại ngữ vỡ hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính và 01 cánh cửa sổ bằng gỗ.	Thay mới những cửa bị hỏng	15
5	Mái ngói khu hành lang dãy nhà 2 tầng học sinh nổi sang khu phòng học chức năng	Ngói bị bay tốc và vỡ (35m2)	Lợp mới lại các chỗ bị hỏng vỡ	15
6	Khu vực sân khấu	Vỡ mêca trần và hệ thống điện bị hỏng.	Sửa chữa lại mê ca trần, hệ thống điện.	30
7	Mái che khu vực rửa tay, vệ sinh học sinh (chất liệu bằng nhựa thông minh, tôn)	Mái nhựa thông minh bị hỏng hoàn toàn, mái tôn hỏng 50%	Thay mái nhựa mới và sửa chữa mái tôn	39
8	Nhà xe học sinh (bằng tôn)	Nhà xe học sinh sập hỏng 01 gian	Làm mới lại 01 gian nhà xe.	28
9	Tường bao phía gần cổng trường bị cây đổ vào làm sập tường.	Bị vỡ (10m dài)	Dọn dẹp tường bị đổ vỡ và xây lại chỗ đã bị đổ.	10
10	Bể bơi lắp ghép	Sập, hỏng toàn bộ	Sửa chữa	500

2.2. Đối với các tài sản là các thiết bị văn phòng, đồ rời (bàn, ghế, tủ...) và các thiết bị, tài sản khác: Nhà trường tự cân đối kinh phí để khắc phục, sửa chữa.


STT	Hạng mục, công trình bị hư hỏng	Thực trạng CSVC bị hư hỏng	Đề xuất phương án đề xuất cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới hạng mục, công trình	Dự kiến kinh phí thực hiện (triệu đồng)
TỔNG				60
1	Hệ thống cây xanh	Cây bàng, cây hoa sữa, cây bàng lẵng, cây phượng, cây keo, cây sấu (17 cây)+20 cây keo , 08 chậu cây cảnh	- Công cắt, chặt, chở và dọn toàn bộ cây bị đổ, gãy ..	19
2	Hệ thống ống thoát nước, đường điện,	Ống thoát nước từ trên mái dãy nhà 2 tầng học sinh bị	Thay ống thoát nước bị dập vỡ và sửa chữa	14


	internet	dập vỡ, dây điện, internet từ đầu cột chính từ cổng trường vào các dãy nhà bị đứt và hỏng.	bổ sung thiết bị điện, đường điện, internet bị hỏng.	
3	Hệ thống bảng biểu	- Toàn bộ hệ thống bảng biểu tuyên truyền giá trị lịch sử bị rách, vỡ khung	- Đầu tư mới toàn bộ hệ thống bảng biểu tuyên truyền	27

***Đề xuất nguồn kinh phí thị xã hỗ trợ: 1.017.000.000 đ**

- Dự kiến phương án sửa chữa: Cắt vận chuyển cây đổ gãy, sửa đường ống nước, đường điện, internet, sửa sân khấu, dọn dẹp và xây tường bao, bảng biểu, biển hiệu nhà trường.
- Nguồn kinh phí nhà trường tự cân đối: 240.500.000đ.

Buổi làm việc kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 12/9/2024, đại diện các bên cùng thống nhất nội dung trên và ký tên xác nhận./.

ĐẠI DIỆN HỘI CMHS	ĐẠI DIỆN UBND PHƯỜNG HOÀNG QUẾ	ĐẠI DIỆN TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ
Hội trưởng  Ngô Thị Lan	Chủ tịch   Phạm Văn Chung	Hiệu trưởng   Đinh Thị Ngọc Dung
Kế toán  Ngô Thị Thành	Phó chủ tịch  Ngô Thanh Minh	Phó hiệu trưởng  Lê Thị Thúy Hương



Stamp