

"V/v rà soát các công trình xây dựng, tài sản công bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) tại trường THCS Hoàng Quế"

Kính gửi: - Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều
- UBND phường Hoàng Quế.

Khắc phục sau cơn bão số 3 (Yagi) ngày 09/9/2024, trường THCS Hoàng Quế đã tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng và tài sản công tại nhà trường sau khi cơn bão nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin chung công trình xây dựng

*** Nhà hiệu bộ**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2021
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 4.660.364.880đ

***Phòng học 2 tầng học sinh**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2004
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 380.952.440đ

***Phòng học chức năng**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2010
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 456.032.440đ

***Sân khấu**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2021
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 122.500.000đ

***Mái che chất liệu nhựa thông minh khu rửa tay học sinh**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2023
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 15.835.500đ

***Nhà xe học sinh**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2019
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 31.488.734đ

***Tường rào**

- Địa điểm: trường THCS Hoàng Quế

- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: 2012
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 0đ

*** Bể bơi học sinh**

- Địa điểm: Trường THCS Hoàng Quế
- Thời gian bàn giao, đưa vào sử dụng: năm 2016
- Giá trị tài sản công trình ở thời điểm hiện tại: 52.754.000đ

1.2. Thông tin về thiệt hại công trình:

- Địa điểm: Tại trường THCS Hoàng Quế
- Nguyên nhân: Do bão số 3(Yagi) gây ra
- Thời điểm: Ngày 07/9/2024

2. Báo cáo thiệt hại của đơn vị sử dụng, quản lý tài sản

2.1. Thiệt hại về người: Không

2.2. Thiệt hại về công trình xây dựng (bao gồm cả các thiết bị xây dựng gắn với công trình).

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (1): Khu nhà mới xây năm 2021 Gồm nhà hiệu bộ 09 phòng; Phòng học: 03); Toàn bộ mái làm bằng tôn bị tốc và bay khỏi mái rơi xuống sân trường bị hỏng.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (2): Khu vực sân khấu: Vỡ meca trần và hệ thống điện bị hỏng.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (3): Khu lớp học của dãy nhà 2 tầng học sinh Hệ thống kính cửa sổ các lớp học bị vỡ (25) bộ

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (4): Khu phòng học chức năng Phòng tin học gây hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính, 02 cửa gỗ; Phòng ngoại ngữ vỡ hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính và 01 cánh cửa sổ bằng gỗ.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (5): Mái ngói khu hành lang dãy nhà 2 tầng học sinh nổi sang khu phòng học chức năng Ngói bị bay tốc và vỡ (35m2)

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (6): Khu vực rửa tay, vệ sinh học sinh mái nhựa thông minh bị hỏng hoàn toàn, mái tôn hỏng 50%

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (7): Hệ thống ống thoát nước, dây điện Ống thoát nước từ trên mái dãy nhà 2 tầng học sinh bị dập vỡ, dây điện từ đầu cột chính từ cổng trường vào các dãy nhà bị đứt và hỏng.

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (8): Bể bơi lắp ghép (01) Sập, hỏng toàn bộ

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (9): Khu vực tường rào Bị vỡ (10m dài)

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (10): Nhà xe học sinh xe học sinh sập hỏng 01 gian

- Tên hạng mục, mô tả thiệt hại (11): Hệ thống bảng biểu tuyên truyền, biển trường hỏng toàn bộ

2.3. Thiệt hại về tài sản là các thiết bị văn phòng, đồ rời (bàn, ghế, tủ...) và các thiết bị, tài sản khác (nếu có).

- Tên thiết bị, mô tả thiệt hại (1): Không

- Tên thiết bị, mô tả thiệt hại (2): Không

2.4. Các hạng mục, nội dung khác (nếu có)

Gãy đổ các cây xanh trong nhà trường:

- Cây Bằng Lăng, cây Hoa Sữa, cây Phượng, Cây Sấu (tổng 17 cây) và 20 cây keo. (Nhà trường đã thu dọn những gãy đổ và trồng lại những cây bị bật gốc).

3. Đánh giá về thiệt hại công trình theo báo cáo:

TT	Nội dung đề xuất	Hiện trạng tài sản	Phương án đề xuất
1	Nhà hiệu bộ	Nhà hiệu bộ: 09 phòng làm việc; 03 phòng học); Toàn bộ mái làm bằng tôn bị tốc và bay khỏi mái rơi xuống sân trường bị hỏng.	Đầu tư mới
2	Téc nước Inoc	Téc nước 2000L nằm (Inoc) tại khu nhà hiệu bộ bị tốc và bay khỏi mái nhà rơi xuống sân bị bẹp hỏng.	Đầu tư mới
3	Phòng học 2 tầng học sinh	Hệ thống kính cửa sổ các lớp học bị vỡ (25) bộ	Thay mới những cửa bị hỏng
4	Phòng học chức năng	Phòng tin học gãy hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính, 02 cửa gỗ; Phòng ngoại ngữ vỡ hỏng 01 cửa sổ bằng nhôm kính và 01 cánh cửa sổ bằng gỗ.	Thay mới những cửa bị hỏng
5	Mái ngói khu hành lang dãy nhà 2 tầng học sinh nối sang khu phòng học chức năng	Ngói bị bay tốc và vỡ (35m2)	Lợp mới lại các chỗ bị hỏng vỡ
6	Khu vực sân khấu	Vỡ mêca trần và hệ thống điện bị hỏng.	Sửa chữa lại mê ca trần, hệ thống điện.
7	Mái che khu vực rửa tay, vệ sinh học sinh (chất liệu bằng nhựa thông minh, tôn)	Mái nhựa thông minh bị hỏng hoàn toàn, mái tôn hỏng 50%	Thay mái nhựa mới và sửa chữa mái tôn
8	Hệ thống ống thoát nước, đường điện, internet	Ống thoát nước từ trên mái dãy nhà 2 tầng học sinh bị đập vỡ, dây điện, internet từ đầu cột chính từ cổng trường vào các dãy nhà bị đứt và hỏng.	Thay ống thoát nước bị đập vỡ và sửa chữa bổ sung thiết bị điện, đường điện, internet bị

			hồng.
9	Nhà xe học sinh (bằng tôn)	Nhà xe học sinh sập hồng 01 gian	Làm mới lại 01 gian nhà xe.
10	Tường bao phía gần cổng trường bị cây đổ vào làm sập tường.	Bị vỡ (10m dài)	Dọn dẹp tường bị đổ vỡ và xây lại chỗ đã bị đổ.
11	Hệ thống bảng biểu tuyên truyền, biển trường, bảng tin...	Hồng toàn bộ	Làm mới lại
12	Bể bơi lắp ghép (01)	Sập, hồng toàn bộ	Sửa chữa
13	Hệ thống cây xanh nhà trường	Bật gốc, gãy đổ	Cắt, dọn cây cành và khắc phục trồng lại một số cây

Trên đây là báo cáo của trường THCS Hoàng Quế về các thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Có các hình ảnh thiệt hại sau bão số 3 (Yagi) kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG



Đinh Thị Ngọc Dung

